



# HONDA

# ÉLECTRICITÉ, DIVERS

## CHARTE

BF5-20						
constructeur	spécial	année	arbre	direction	démarréur	marché
BF=Honda	P=hélice High Thrust	D1=2001 D2=2002 D3=2003	S=15" L=20" XL=25"	H=poignée C=embrayage centrifuge	S=électrique T=électrique+Tilt	A=American

BF25-225					
constructeur	année	arbre	direction	Tilt et relevage	marché
BF=Honda	AX=1999 AY=2000 A1=2001 A2=2002 A3=2003	S=15" L=20" X=25" XX=30"	R=commande à distance H=poignée	T=Tilt et Trim	A=American

## DEMARREURS

moteurs	Honda	marquage	réf.
35,40,50ch (99 & +)	31200-ZV5-013	S114-561, S114-677	<b>AO-3446</b>
75, 90ch (97 & +)	31200-ZW1-004	MIT65081, 13 dents	<b>MOT6000N-AM</b>
115, 130ch (02 & +)	31200-ZW5-003	MIT60381, 13 dents	<b>MOT6001N</b>
225ch (02 & +)	31200-ZY3-003	MIT68581, 9 dents	<b>MOT6002N</b>



AO-3446



MOT6000N-AM



MOT6001N



MOT6002N

## MOTEURS TRIM

moteurs	Honda	réf.
BF35,40, 45, 50ch (92 & +) 2fils	36120-ZV5-821	<b>AO-6242</b>
40, 50ch (02/03)	36120-ZV5-822	<b>18-6793</b>



AO-6242



18-6793

## RESSORT LANCEUR, KIT HELICE

description	Honda	moteurs	réf.
Ressort de Lanceur	28451-921-000	BF75/FF100	<b>18-6504</b>
Kit d'écrou d'hélice		75/90ch	<b>18-3701</b>



18-6504



18-3701

## SONDES O<sup>2</sup>

moteurs	Honda	réf.
BF70-90 (07 & +)	35668-ZY6-003	<b>18-7659</b>
BF200-225 (02 & +)	35655-ZY9-003	<b>18-7658</b>
	35655-ZY3-013	<b>18-7657</b>



18-7657



18-7658



18-7659



## REFROIDISSEMENT, EMBASE

# HONDA

### TURBINES / KITS





moteurs	Honda	réf. turbine	Honda	réf. kit
5/7.5/8/10	19210-881-A01	<b>18-3245</b>	06192-ZV1-C00	<b>18-3278</b>
8/9.9/15	19210-ZV4-651	<b>18-3247</b>		
BF8/BF9,9	19210-ZW9-003/013	<b>18-3100</b>		
BF9.9/BF15	19210-ZV4-013	<b>18-3246</b>		
20/25/30	19210-ZV7-003	<b>18-3249</b>	06192-ZV7-000	<b>18-3281</b>
BF35/40/45/50	19210-ZV5-003	<b>18-3248</b>	06192-ZV5-003	<b>18-3282</b>
BF75/90 (ped Merc.)	19210-ZW1-003	<b>18-3056</b>	19210-ZWL-303	<b>18-3214</b>
75/90/115/130	19210-ZW1-B04	<b>18-3250</b>	06192-ZW1-000	<b>18-3283</b>
BF135/225	19210-ZY3-003	<b>18-3031</b>	06192-ZV3-000	<b>18-3285</b>








### THERMOSTATS

moteurs	Honda	réf.
BF5A1/Y, BF8A3/Y, BF9.9AH//Y, BF15A1//Y, BF50F, BF75E/F, BF100E/F	19300-881-761	<b>18-3627</b>
BF8D1/3, BF15D3/K0, BF20D3/DK, BF25D4/DK0, BF30D4/DK0, BF40/50A4/D, BF60A, BF75/90DK0, BF200/225A2	19300-ZW9-003	<b>18-3628</b>
BF8AM/AK0, BF75A/Z, BF100A/Z	19300-881-741	<b>18-3629</b>
BF25A1/Y, BF30A1/Y, BF35/45AM, BF40A1/Y, BF50A1/Y, BF75A1/Y, BF90A1, BF115A1/Y, BF130A1/Y	19300-ZV5-043	<b>18-3630</b>

 <b>18-3627</b>	 <b>18-3628</b>	 <b>18-3629</b>	 <b>18-3630</b>
---	---	--	---

### POCHETTES DE JOINTS D'EMBASE

moteurs	réf.	Image				
BF9.9, BF15	<b>18-8363</b>	 <b>18-8362-1</b>	 <b>18-8363</b>	 <b>18-8364</b>	 <b>18-8365</b>	 <b>18-8366</b>
BF20	<b>18-8364</b>					
BF35, 40, 45, 50	<b>18-8362-1</b>					
BF75, BF90	<b>18-8366</b>					
BF115, BF130	<b>18-8365</b>					