
















CHARTE

BF5-20						
constructeur	spécial	année	arbre	direction	démarrreur	marché
BF=Honda	P=hélice High Thrust	D1=2001 D2=2002 D3=2003	S=15" L=20" XL=25"	H=poignée C=embrayage centrifuge	S=électrique T=électrique+Tilt	A=Ame ri can

BF25-225					
constructeur	année	arbre	direction	Tilt et relevage	marché
BF=Honda	AX=1999 AY=2000 A1=2001 A2=2002 A3=2003	S=15" L=20" X=25" XX=30"	R=commande à distance H=poignée	T=Tilt et Trim	A=American

TURBINES / KITS

moteurs	Honda	réf. turbine	Honda	réf. kit
BF5/7.5/8/10	19210-881-A01	18-3245	06192-ZV1-000	18-3278
BF8/9.9/15	19210-ZV4-651	18-3247		
BF8/BF9.9	19210-ZW9-003/013	18-3100		
BF9.9/BF15	19210-ZV4-013	18-3246		
BF20/25/30	19210-ZV7-003	18-3249	06192-ZV7-000	18-3281
BF35/40/45/50	19210-ZV5-003	18-3248	06192-ZV5-003	18-3282
BF75/90	19210-ZW1-003	18-3056	19210-ZWL-303	18-3214
BF75/90/115/130	19210-ZW1-B02	18-3250	06192-ZW1-000	18-3283
BF135/225	19210-ZY3-003	18-3031	06192-ZV3-000	18-3285

				
18-3031	18-3056	18-3100	18-3214	18-3245
				
18-3246	18-3247	18-3248	18-3249	18-3250
				
18-3278	18-3281	18-3282	18-3283	18-3285

MOTEUR DE TRIM, DEMARREUR, POCHETTES EMBASE

description	Honda	moteurs	réf.
pochette de joints d'embase		BF9,9,BF15	18-8363
		BF20	18-8364
		BF35,40,45,50	18-8362-1
		BF75,BF90	18-8366
		BF115,BF130	18-8365
moteur de trim 2 fils (92 et +)	36120-ZV5-821	35-50ch	AO-6239
démarrreur (99 et +)	31200-ZV5-013	40ch	AO-3446
Ressort de Lanceur	28451-921-000	BF75/FF100	18-6504
Kit d'écrou d'hélice		75/90ch	18-3701

 <p>AO-3446</p>	 <p>18-8362-1</p>	 <p>18-8363</p>
 <p>18-8364</p>	 <p>18-8365</p>	 <p>18-8366</p>
 <p>AO-6239</p>	 <p>18-3701</p>	 <p>18-6504</p>