

**SUZUKI**

**ALLUMAGE**



## CHARTE

modèle	ch	variation	arbre	année
DT=2 temps		E=électrique poignée	S=15"	D=1983
DF=4 temps		R=électrique commande à distance	L=20"	E=1984
PU=Jet		C=injection d'huile	X=25"	F=1985
		G=contre rotation		G=1986
		N=hélice High Thrust		H=1987
		T=Power Trim&Tilt, démarrage élec., commande à distance		J=1988
		H=Power trim&Tilt, démarrage élec., poignée		K=1989
		SF=Super Four		L=1990
		SS=Super Six		M=1991
		M=démarrage manuel et poignée		N=1992
		V=Comlink Voice caution System		P=1993
				R=1994
				S=1995
				T=1996
				V=1997
				W=1998
				X=1999
				Y=2000
				Z=2000
				K1=2001
				K2=2002
				K3=2003
				K4=2004

exemple DT40CRSN 2 Temps 40ch, injection d'huile  
démarrage élec & cde à distance, 15", année 1992

## REDRESSEURS

type	Suzuki	Couleur des fils	Réf.
25A.		1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 blanc (fils batterie).	
	32800-95720,95D00,95D01		<b>158-9501</b>

## STATORS

stator	Suzuki	Réf.
3cyl.DT75(83/85),DT85(79/87)	32100-95500, 32101-95500	<b>178-9550</b>
4cyl.DT115(81/85),DT140(81/85)	32100-94500, 32101-95500	<b>178-9450</b>



## SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MEDS

531-0118T2	531-0119S
Mercury+ Yamaha+BRP E-Tec + Suzuki	Suzuki

- travaille sous Windows 98 et +
- nécessite 40 MO de mémoire +1 prise USB
- fonctionne comme un tableau de bord digital
- fonctions tests et sorties tests de charge
- impression de résultats pour données client
- garantie 90 jours sur câbles fournis
- historique navigation
- visualisation alarmes moteurs





## DÉMARREURS

	Moteurs	Suzuki	Hitachi	dents	référence
2 T	30/40ch 2T	31100-94400/1/2, 31100-96310/1	S108-94/112/120	9	<b>AO-3412</b>
	50,60,75,85ch (84-87) 2T	31100-95313			<b>18-6428</b>
	DT55,65ch (85-89)	31100-94702			<b>18-6429</b>
	75/85ch 2T (88/00)	31100-95600/1	S114-555/407	9	<b>AO-3440</b>
	90/100ch,150/225ch 2T	31100-87D00/D10, 31100-92E00	S114-674/551	8	<b>AO-3442</b>
	115/140ch 2T (84 & +)	31100-94500/510/511/512/600/601/610	S114-437/673	9	<b>AO-3444</b>
4 T	150,200,225ch (85 & +)	31100-92E00	S114-551A/674	8	<b>18-6417</b>
	DF40	31100-89J00	S114-551A	9	<b>18-6419</b>
	DF90,115,140 (01-07)	31100-90J00	S114-837	9	<b>MOT5022N</b>



## MOTEURS DE RELEVAGE

	Moteurs	Suzuki	type	référence
2 T	DT40 (94/98)	38100-97E00-OED	2 fils, 4 vis	<b>PT659NM</b>
	DT90/100/150/200 (85/97)	38100-87E10-OED,38100-87D00-02H	3 fils, 3 vis	<b>AO-6269</b>
	DT90/100/150/175/200/225(V4/V6) (90/03)	38100-92E00-OED,38100-87D10-OED	2 fils, 3 vis	<b>18-6786</b>
4 T	DF40/50 (99/00)	38100-87J-OEP	2 fils, 4 vis	<b>9-18304</b>
	DF40/50 (01 & +)	38100-87J11,38100-87J20	2 fils, 4 vis	<b>18-6793</b>
	DF60/70 DT65/140 (96/01)	38100-99E01-OEP	2 fils, 2 vis	<b>9-18305</b>
	DF60-300 (01 & +)	38100-92J02	2 fils, 4 vis	<b>9-18303</b>



**SUZUKI**

**REFROIDISSEMENT**



 <p>18-0459</p> <p>18-0460</p>	 <p>18-3264</p>	 <p>18-3000</p>	 <p>18-3023</p>
 <p>18-3049</p>	 <p>18-3092</p>	 <p>18-3035</p>	 <p>18-3094</p>
 <p>18-3095</p>	 <p>18-3096</p>	 <p>18-3097</p>	 <p>18-3099</p>
 <p>18-3242</p>	 <p>18-3243</p>	 <p>18-3244</p>	 <p>18-3254</p>
 <p>18-3255</p>	 <p>18-3256</p>	 <p>18-3257</p>	 <p>18-3258</p>
 <p>18-3259</p>	 <p>18-3260</p>	 <p>18-3266</p>	 <p>18-3267</p>



## TURBINES/JOINTS /KITS POMPE À EAU

hp/modèle	années	Suzuki	turbine	Suzuki	joint	Suzuki	kit turbine
DF4/DF6	03/05	Suz17400-98661	<b>18-3266</b>			17400-98661	<b>18-3265</b>
DT4/DT5	84/02	17461-98501/2	<b>18-3097</b>			17400-98652	<b>18-3260</b>
DT6/DT8	84/02	17461-98501/2	<b>18-3097</b>			17400-98551	<b>18-3259</b>
DT8C/DT9,9C	89/97	17461-92D02	<b>18-3000</b>			17400-92D01	<b>18-3255</b>
DT9.9/DT14/DT16/DT25	77/82	17461-93001/3	<b>18-3092</b>				
DF9.9/DT9.9/DT15/DT15C/DF15	83/05	17461-93901/2	<b>18-3099</b>			17400-93951	<b>18-3256</b>
DF25/30/40/50	00/05	17461-96301	<b>18-3096</b>				
DT20/DT25/DT30/DT35/DT40/DT40C	84/95	17461-96301/11	<b>18-3096</b>	17472-96301	<b>18-0461</b>	17400-96350/1	<b>18-3242</b>
DT55/DT65	80/83	17461-94700	<b>18-3094</b>	17472-95200	<b>18-0459</b>		
DT50/DT50M/DT55/DT60	85/95	17461-94700	<b>18-3094</b>	17472-95310	<b>18-0460</b>	17400-94700	<b>18-3243</b>
DT50	1984	17461-95300/1	<b>18-3095</b>	17472-95310	<b>18-0460</b>		
DT60/DT65	84/97	17461-96301	<b>18-3096</b>	17472-95310	<b>18-0460</b>		
DF60/70,DT90/100	89/01	17461-87E11	<b>18-3049</b>			17400-87E03	<b>18-3254</b>
DT75/DT85	85/95	17461-95300	<b>18-3095</b>	17472-95200	<b>18-0459</b>	17400-95550	<b>18-3244</b>
DF90/115/140	01/04					17400-90J11	<b>18-3258</b>
DT115/140/150/200	81/01	17461-90J00	<b>18-3023</b>			17400-94611	<b>18-3257</b>
DF200/225/250	04/05	17461-93500	<b>18-3035</b>			17400-93500	<b>18-3264</b>
DF300	2007					17400-98J00	<b>18-3267</b>
V6 2T	86/03					17400-87D11	<b>18-3253</b>


## KITS CARBURATEURS 2 TEMPS

ch	années	Suzuki	réf.
DT25C/DT30C	88/98	13910-95D00	<b>18-7755</b>
DT40C/DT65/DT85/DT140	84/98	13910-94400	<b>18-7753</b>
DT55/DT75/DT115	85/98	13910-94701	<b>18-7754</b>
DT90/DT100/V6	89/98	13910-87D00	<b>18-7752</b>



## KITS CARBURATEURS 4 TEMPS

type	moteurs	années	réf.
kit carbu	DF4-DF6	2005 & +	<b>18-7761</b>
kit carbu	DF25,30	ttes	<b>18-7773</b>



## KITS DIAPHRAGMES 4 TEMPS

moteurs	années	origine	réf.
DF 4-6	03 & +	15170-91J00	<b>18-3497</b>
DF9.9-15	05 & +	15170-94J00	<b>18-3498</b>
DF25,40,50,60,70	98 & +	15170-99E00	<b>18-3499</b>



**SUZUKI**

**JOINTS/POCHETTES**




## JOINTS DE CULASSE

ch	années	cyl.	Suzuki	joint
2	83/89	1	11141-98401	<b>18-3806</b>
5	83	2	11141-98504	<b>18-3816</b>
6/8	83/89	2	11141-98101	<b>18-3807</b>
8/9.9	88/89	2	11141-92D01	<b>18-3817</b>
9.9/15	83/89	2	11141-93901	<b>18-3808</b>
25/30	88/89	3	11141-95D90	<b>18-3819</b>
25/30	83/88	2	11141-96303	<b>18-3809</b>
35/40	84/89	2	11141-94401	<b>18-3810</b>
50	84	2	11141-95305	<b>18-3813</b>
55/65	85/89	3	11141-94701	<b>18-3820</b>
75/85	83/87	3		<b>18-3814</b>
90/100	89	V4	11141-87E90	<b>18-3822</b>
115/140	83/85	4	11141-94506	<b>18-3823</b>
115/140	86/89	4	11141-94600	<b>18-3824</b>
150/200	86	V6	11141-87D90	<b>18-3825</b>



## PISTONS WISECO

moteurs	type	cyl	alé.std.	côte std	0.020"	0.040"	0.060"	segt std
90ch(89/97), 100ch(89/00)	gauche/port droit/starboard	4	3.307"					WI-3307KD WI-3307KD
115ch(86/01), 140ch(86/01) V6 150/175ch(87/02), 200ch(81/93)	gauche/port droit/starboard	4 6	3.307" 3.307"	WI-3185PS	WI-3185P2	WI-3185P3	WI-3185P4	WI-3307KD WI-3307KD WI-3307KD
V6 150ch/(87/02), 200chEFI(94/00) (rechemiser)	gauche/port droit/starboard	6	3.307"	WI-3186PS WI-3186SS	WI-3186P2 WI-3186S2	WI-3186P3 WI-3186S3	WI-3186P4 WI-3186S4	WI-3307KD WI-3307KD
V6 225chEFI(87/03)	gauche/port droit/starboard	6	3.307"	WI-3187PS WI-3187SS	WI-3187P2 WI-3187S2	WI-3187P3 WI-3187S3	WI-3187P4 WI-3187S4	WI-3307KD WI-3307KD



## POCHETTES DE JOINTS D'EMBASE

moteurs	années	Suzuki	réf.
DT25C/DT30C	88/98	25700-95D00	18-8341
DT40C	84/98	25700-94400	18-8337
DT55/DT65	85/97	25700-94700	18-8339
DT75/DT85	85/98	25700-95500	18-8340
DT115/140	86/98	25700-94500	18-8338
V6	toutes	25700-87D00	18-8335
DF25	06/07	25700-95J00	18-8385
DF60/70	01&+	25700-99E00	18-8381
DF90/115	toutes	25700-90J01	18-8373
DF140	toutes	25700-92J00	18-8374
DF150/175/200/225/250		25700-93J00	18-8380
DF300	2007	25700-98J00	18-8386



## KITS D'ÉCROU D'HÉLICE

moteurs	Suzuki	réf.
DT20/25C/30C	57630-96300	18-3778
DT40/55/65	57630-94300	18-3777
DT75 à DT140, DF60/70	57630-94500	18-3774
V6	57630-92E00	18-3775

